

Richiesta di acquisto - Einkaufsanfrage

In caso di affidamento diretto, la presente RDA costituisce determina di affidamento ai sensi dell'art . 17, comma 2 del D. Igs. 36/2023. Bei Direktvergabe, gilt die gegenständliche RDA als Entscheid zur Direktvergabe, gemäß Art. 17, Abs. 2 des GVD 36/2023.

Nr. 01-6220 Data / Datum 03.02.2025

CIG B72A7FD88D CUP

RUP BRUNO BRUNELLO Comp./Komp. Magazzino - Lager

Tipo/Typ RDA Ric. Minut. & prod. Chim. -

Ersatzt. Verbrauchsm. &

Chemik.

Impianto/Anlage TERMOVALORIZZATORE

RIFIUTI RESIDUI BOLZANO/MÜLLVER

Attivitá Produzione Energia - Energieproduktion (UNB) Si No (x)

Oggetto: Betreff:				Nr. Prat.		
Pos.	Beschreibung Descrizione	Menge Quantità		Einzelpreis Prezzo	Rabatt % Sconto	Nettobetrag Importo netto
1	Manichette metalliche flessibili per impianto pulizia caldaia					
2	MANICHETTA FLESSIBILE - DN25 1" L=20.000 MM - REALIZZATA CON TUBO FLESSIBILE SUPERFLEX LUNGH. 20000MM - PARAFLEX SX.T9550.24.025 CON TRECCIA ESTERNA IN ASI 316 L - ALLE ESTREMITÁ DUE MASCHI FISSI IN ASI 304 CON CHIAVE 34	PZ	15,00	910,4500		13.656,75
3	MANICHETTA FLESSIBILE AISI 316 - DN25 1" L=20.000 MM - REALIZZATA CON TUBO FLESSIBILE SUPERFLEX LUNGH. 20000MM - PARAFLEX SX.T9550.24.025 CON TRECCIA ESTERNA IN ALLOY 625 AD ALTO COEFFICIENTE DI RICOPRIMENTO (ALTA DENSITÁ) - ALLE ESTREMITÁ DUE MASCHI FISSI IN ASI 304 CON CHIAVE 34	PZ	10,00	1.869,5000		18.695,00
4	SPESE TRASPORTO E COSTI ACCESSORI MAGAZZINO	NR	1,00	500,0000		500,00
5	Ricambi cat Caldaia					
Spesa prevista - Vorgesehene Kosten:						32.851,75 €

(x) prezzo già trattato - Preis bereits verhandelt

Fornitore - Lieferant: TUBIFLEX SPA

Autodichiarazione/Ersatzerklärung: Richiesta - Angefragt

DUVRI o Allegato Non necessario - Nicht erforderlich

Luogo consegna - Lieferort: TERMOVALORIZZATORE RIFIUTI RESIDUI

Termine di consegna rich.-Angef. Liefertermin:

Offerta coll. - verb. Angebot: p001427849 del/vom 03.06.2025

NOTE DEL RUP:

Tubiflex fornitore per ragioni tecnico/economiche. Per la fornitura dei flessibili sono state giá testati prodotti della SOMI (vedi ordine OF-377) che non sono risultati tecnicamente idonei. Rosink fornitore del sistema di pulizia risulta economicamente svantaggioso. I flessibili della Tubiflex giá testati (vedi ordine OF-236) risultano essere tecnicamente idonei ed economicamente vantaggiosi